

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.4 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian analisis Pb dari tiga depot air minum isi ulang Kelurahan Sumpalsari Kota Malang yang di uji diperoleh hasil yaitu tidak mengandung Pb. Sehingga hasil tersebut menunjukkan bahwa air minum isi ulang yang diuji telah memenuhi persyaratan kualitas air minum parameter kimiawi kadar timbal <0,01 mg/L berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 tahun 2010 tentang kualitas air minum.

#### **4.5 Saran**

Sebaiknya konsentrasi larutan standar yang dibuat berada dibawah 0,01 ppm dan bagi peneliti selanjutnya dapat dilakukan analisis unsur logam yang lain dalam air minum isi ulang.